



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vito Consoli
Direttore Ambiente e Sistemi Naturali
Regione Lazio
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Ufficio Gestione Risorse idriche
Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it

Comune di Caprarola
Comune.caprarola@anutel.it

Comune di Ronciglione
comuneronciglione@legalmail.it

ARPA Lazio
Sede di Viterbo
sedediviterbo@arpalazio.legalmailpa.it

e p.c. ISDE Viterbo
isde.viterbo@gmail.com

Oggetto: Esposto della ISDE (Associazione Italiana Medici per l'Ambiente) di Viterbo, persistenza di criticità nel lago di Vico – Richiesta di aggiornamento informazioni

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sua-udg@minambiente.it; PEC: sua@pec.minambiente.it

Con riferimento all'oggetto si rappresenta come l'esposto indichi il persistere, all'interno del Lago di Vico, di situazioni di criticità tra le quali l'inadeguatezza dei sistemi di potabilizzazione e la presenza nelle acque ad uso potabile di sostanze che ne compromettono l'utilizzo.

Alla luce di quanto sopra si richiede agli Enti in indirizzo, ciascuno per le parti di propria competenza, di voler fornire con urgenza ogni elemento informativo aggiornato sulle questioni riportate nell'esposto, che in copia si allega, informando la scrivente sulle misure adottate o che si intendono adottare.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili

Allegato 1

Dirigente della Ex Divisione II
Dott.ssa Barbara G. Burzotta

Referenti
Dott.ssa Anita De Cesaris
Dott.ssa Claudia Vendetti

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la sicurezza
del Suolo e dell' Acqua**
**Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sua-udg@minambiente.it; PEC:
sua@pec.minambiente.it**